

Дверь № 5

Жабинетная форма  
обслуживающей



Зальная форма  
обслуживания № 6



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «14» ноября 2014 г.

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Дальнегорска с.Каменка692435 Россия, Приморский край, г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Пушкинская, 12а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		7, 8 9, 10				
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		11, 12				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



№9



Третья дверь из комнаты



№10

№7



Тяга немнах кочкама

№8

